

Avènement : développement.

BORGNE : trou borgne = trou qui ne traverse pas complètement une pièce (dans le cas contraire, il s'agit d'un trou débouchant.)

C.A.O.: Conception assisté par ordinateur.

D.A.O.: Dessin ajusté par Ordinateur.

La quintessence : le meilleur du meilleur, l'essentiel.

Encastrement : Différentes façon de réaliser une liaison encastrement :
collage = bas, papier...

Vis + écrou = roue de voiture...

Vis + cheville = le tableau et sa réglette...


soudage /brasage = châssis

emmanchement forcé = feutre...

Empattement : c'est la distance séparant les 2 essieux d'un véhicule
(ex:P.55, la cote de 2380mm)

Épaulement : changement brusque de diamètre sur un arbre, afin de créer une surface d'appui.

Essieu :




Faite de toit : tuile faîtières.

La Ein : L'objectif

Pis-aller : Solution que l'on utilise faute de mieux. Ex : la perspective cavalière est un pis-aller par rapport à la perspective isométrique.

Sertissage : Sertir c'est assembler, en principe à froid, deux pièces en rabattant une partie métallique de l'une des pièces sur l'autre.



S'est démocratisé : est devenu accessible à tous / Plus répandu

Tonitruante: Remarquable.

Vue fantôme : vue crevée qui permet de voir à l'intérieur d'un objet en 3d tout en donnant une idée des contours extérieurs.